


PROfessional Diving Service


Referenz	Bestandesaufnahme Militärbrücke Wangen a. Aare
Objekt	Militärbrücke Wangen a. Aare
Bauherr / Auftraggeber	Eidg. Zeughaus und Waffenplatz / Implenia Aarau
Ausführungsperiode	September 2005
Beschreibung	Nach dem schweren Unwetter vom 22. August 2005 zerstörten die grossen Wassermengen die von der Armee gebaute 115 m lange Holzbrücke.
Ausgeführte Arbeiten	<ul style="list-style-type: none">- Bestandesaufnahme Photo und Video- Planung der Abbruch- und Bergungsarbeiten- Organisation und Beschaffung von sämtlichen spez. Hilfsmitteln- Koordination mit der Armee <i>(Stabsadj Roger Fischer EL KDO KATA HI ber VB)</i>




Franz Hattan bei Bestandesaufnahmen mit Videokamera



Abgebrochene Brückenpfeiler auf dem Aaregrund



Flussbettprofil mit Echograph



Kroki der Brückentrümmer unter Wasser